

1986 - 2005

**MENFI (AG) - DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA MADRE
 PROGETTO GREGOTTI ASSOCIATI**

Il progetto, redatto dallo Studio Gregotti e dallo Studio Cangemi per l'ingegneria ha posto le cappelle della navata minore destra, che hanno resistito al sisma del 1968, come nuovo fondale della zona presbiteriale, centro focale dell'azione liturgica. Il modulo geometrico della vecchia Chiesa è stato riproposto con i fili strutturali della nuova Chiesa. Particolare attenzione è stata posta alla disposizione del coro che è acusticamente, in relazione anche con la sala eucaristica e con l'anfiteatro, destinato a rappresentazioni e attività liturgiche, realizzato in copertura.

L'edificio si sviluppa su tre livelli disposti attorno al grande volume a tutta altezza della sala eucaristica ed ospita anche aule per il catechismo, una biblioteca, sale per riunioni e l'alloggio per il parroco.



I pavimenti sono in pietra locale levigata.

Due grandi carabottini in legno costituiscono le pareti di fondo nord e sud della sala eucaristica.

Le antiche cappelle sono state oggetto di un attento lavoro di restauro che ha consentito il recupero dei motivi decorativi.

L'integrazione delle parti mancanti degli altari e dei pavimenti è stata eseguita utilizzando campiture neutre per ricomporre le sagome originarie.

All'esterno la Chiesa è completamente rivestita con pietra di calcarenite proveniente da cave locali. La pietra ha un consistente spessore di dieci centimetri che conferisce all'edificio un'immagine di luogo forte e solenne.



1986 - 2005


**MENFI (AG) - DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA MADRE
 PROGETTO GREGOTTI ASSOCIATI**

La chiesa è dotata di impianto di climatizzazione per la biblioteca e le sale riunioni. La sala eucaristica è riscaldata con pavimento radiante alimentato da una caldaia a metano. Sono stati realizzati su disegni dello Studio Gregotti gli arredi sacri.

L'edificio ha una superficie coperta di 1.180 mq.

La realizzazione dell'opera ha avuto un iter particolarmente lungo e travagliato che ha visto lo Studio costantemente impegnato per il felice esito dell'opera.

La chiesa è stata consacrata il 15 Gennaio 2006 esattamente 38 anni dopo il terremoto.



1 Disegni per gli interventi di restauro delle cappelle